



4. Dụng cụ tháo phốt SP 50



Các bước thao tác



1. Gắn vít vào phốt.
2. Quay vít 3 vòng cho gắn chặt vào phốt.
3. Dùng búa tác dụng xung lực tháo phốt ra.